

将作为20件数的IBC集装桶放置在20尺集装箱的说明出



第1个选择

边墙应该配有由3条50 x 100毫米的横板（板的长度从一个波纹到另一个波纹计算（将两端锉削，以便紧密进入波纹））和4条厚度为25-50毫米、宽度为150毫米的竖板（长度由整个装载高度确定）组成的挡板。板子用直径为3-4毫米、长度为70-100毫米的钉子连接，每个关节拥有两根钉子。禁止使用钉尖朝向货物的钉子。

第2个选择

可以把边墙用大小为9毫米的层板圈起防护。
禁止把边墙用纸板圈起防护。

图片上横板与竖板的连接处用箭头指。
禁止在其他部位链接。
应该把面对侧挡板的侧墙用厚纸板或层板垫上。


带有挡板的边墙（第1个选择）



带有层板的边墙（第2个选择）



侧挡板制作模范



货物标记图片




第1个例子：压印标志

包装标记应该是可读的并与在包装证明书中注明的相同！

① 31HA1/Y/0424/CN/HM CCSQD003-21/
3522/1957/1050L/57kg/100kPa/0424/0424
: 1000L 日期 体积 输入 综合

证明书中注明的包装标记



第2个例子：粘贴标记

包装标记应该是可读的并与在包装证明书中注明的相同！

검사수량 Quantity Inspected	505
표시 MARKING	① 31HA1/Y/0424/ROK/IND-KD/4000/2050/1047L/56KG/100kPa
성명 또는 법인명 NAME	아이앤디주식회사

证明书中注明的包装标记



别这样拍摄标记照片



从边墙第一整排的照片

放置如图所示进行，宽侧安装侧挡板，窄侧安装纸板。



连接处

纸板

连接处

连接处

第二整排的照片

宽侧安装侧挡板，窄侧安装纸板。

请注意货物防止的做法！



连接处

纸板

连接处

连接处



第三排的照片



连接处

纸板

连接处

连接处

第四排的照片



禁止使用钉尖朝向货物的钉子。

放置第四整排后安装用6条50*150毫米的竖板和3条100*100毫米的横梁制作的止推挡板，挡板的竖板用长度为70-100毫米的钉子与横梁钉在一起，每个连接处两根钉子。



第四排后安装止推挡板



第四排后安装止推挡板



门道应该设有由3条50*150毫米的横板（板的长度从一个波纹到另一个波纹计算（将两端锉削，以便紧密进入波纹））和4条厚度为25-50毫米、宽度为150毫米的竖板（长度由整个装载高度确定）组成的挡板。板子用直径为3-4毫米、长度为70-100毫米的钉子连接，每个关节拥有两根钉子。

禁止使用钉尖朝向货物的钉子。



带有集装箱号码的封闭一门的照片



危险货物集装箱的技术状态完好、集装箱应该是清洁的，没有可能弄坏包装的锋利部位。

集装箱号码应该符合集装箱运行执照标牌，并没有再次用刷字板把号码描出来的征兆。

必须在每件包装上贴上与货物属于的危险性等级（子级）相对应的危险标签。如果货物拥有补充的危险性等级，相应的危险标志应在主要的危险标志旁边标出。

— 包装上标出的危险标志呈旋转45度的方形（菱形）。最小尺寸应该是100*100毫米。

装货后根据规则把危险标志标在集装箱上。

危险标志呈旋转45度的方形（菱形）。最小尺寸应该是250*250毫米。